

Checklista för egenkontroll av brandskydd

Halvårskontroll

	Ok	Anmärkning	
			Utrymningsvägar
1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Att utrymningsväg och väg till utrymningsväg t.ex. trapphus, inte är blockerad.
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Att dörr i utrymningsväg är lätt öppningsbar.
3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Att utrymningsväg är fri från brännbart material.
4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Att vägledande markeringar är väl synliga och genomlysta skyltar lyser.
			Brandcellsgräns
5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Att dörrar är stängda och sluter tätt och att fallkolven går i lås ordentligt.
6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Att dörrstängare fungerar, att genomföringar i brandcellsgräns är tätade
			Ordning & reda
7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Att brandfarliga och explosiva varor förvaras på avsedd plats.
8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Att inga lysrör står och blinkar.
9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Att brännbart material och övrigt emballage förvaras på avsedd plats.
			Släckutrustning
10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Att brandsläckningsutrustning finns på plats, är markerade och väl synliga

Anmärkningar och åtgärder:

1 och 3) Korridoren i vindsförråd är en utrymningsväg. Det finns madrass och två golfbagar (brännbart material) som blockerar utrymningsvägen.

Pekka ser till att ägaren till prylarna ska röja undan utrymningsvägen

6) Dörrstängare till föreningens förråd i nionde våning saknar dörrstängare

JM Bygg utreder om förråd är en egen brandcell

10) 3st släckanordningar ej uppmonterade

JM Bygg avser att montera upp brandsläckarna

Övrigt:

Det saknas en dekal på hissdörrarna "Får ej användas vid brand"

JM Bygg åtgärdar